

彰化縣衛生局114年3月份浴池水質抽驗結果清冊

自主管理 燈號	游 泳 場 所 名 稱	游 泳 池 別	酸 鹼 值	細 菌 檢 查		結果判定	抽驗日期
				一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5-8.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
	香港商世界健身有限公司-彰化和平分公司	SPA池-女	7.94	<1	<1	合格	3月3日
	香港商世界健身有限公司-員林分公司	SPA池-女	7.09	1400	<1	合格	3月3日
	香港商世界健身有限公司-鹿港分公司	SPA池-男	7.04	160	<1	合格	3月3日
	香港商世界健身有限公司-鹿港分公司	SPA池-男	7.04	1100	<1	不合格	3月10日
	福樂室內溫水游泳池	SPA池	7.02	150	<1	合格	3月10日
	香港商世界健身有限公司-彰化和平分公司	SPA池-男	7.56	1500	<1	不合格	3月12日
		SPA池-女	7.70	1	<1	合格	3月12日
	香港商世界健身有限公司-員林分公司	SPA池-男	7.83	1100	<1	不合格	3月12日
		SPA池-女	7.22	<1	<1	合格	3月12日
	彰南運動休閒園區	SPA池	7.16	<1	<1	合格	3月12日
	南興游泳池	按摩池	7.44	1200	<1	不合格	3月12日
	彰化師範大學	水療池	8.07	120	<1	不合格	3月12日
	香港商世界健身有限公司-鹿港分公司	SPA池-男	7.42	820	<1	不合格	3月18日
	香港商世界健身有限公司-員林分公司	SPA池-男	7.30	1000	<1	不合格	3月19日
		SPA池-女	7.42	<1	<1	合格	3月19日
	香港商世界健身有限公司-彰化和平分公司	SPA池-女	7.31	<1	<1	合格	3月19日
	彰南運動休閒園區	SPA池	7.87	4	<1	合格	3月19日
	香港商世界健身有限公司-員林分公司	SPA池-女	7.36	1400	<1	不合格	3月24日
	香港商世界健身有限公司-彰化和平分公司	SPA池-女	7.65	8	<1	合格	3月24日
	彰南運動休閒園區	SPA池	8.09	2	<1	不合格	3月24日
	香港商世界健身有限公司-鹿港分公司	SPA池-男	7.83	1	<1	合格	3月25日
	彰南運動休閒園區	SPA池	7.21	<1	<1	合格	3月31日
	香港商世界健身有限公司-彰化和平分公司	SPA池-男	8.31	6	<1	不合格	3月31日
		SPA池-女	7.20	<1	<1	合格	3月31日
	香港商世界健身有限公司-員林分公司	SPA池-男	7.75	2100	2	不合格	3月31日
	香港商世界健身有限公司-鹿港分公司	SPA池-男	7.91	830	<1	不合格	3月31日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。